

Техническое состояние сетей

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за **1, 2, 3 и 4** кварталы **2020 г.**

	Учетные признаки аварии 1.1-1.13		Учетные признаки аварии 2.1-2.9, 3.1-3.3		Итоговый недоотпуск Электроэнергии кВтч	Экономический ущерб руб.
	Всего	В том числе с ошибками персонала	Всего	В том числе с ошибками персонала		
Январь	0	0	0	0	0	0
Февраль	0	0	2	0	71,25	36,33
Март	0	0	0	0	0	0
Итого за 1 квартал:	0	0	2	0	71,25	36,33
Апрель	0	0	2	0	138,00	70,38
Май	0	0	4	0	300,35	153,18
Июнь	0	0	1	0	14,55	7,42
Итого за 2 квартал:	0	0	7	0	452,9	230,98
Итого за 1 полугодие:	0	0	9	0	524,15	267,31
Июль	0	0	6	0	833,52	425,09
Август	0	0	2	0	191,19	97,50
Сентябрь	0	0	1	0	120,4	61,40
Итого за 3 квартал:	0	0	9	0	1145,11	583,99
октябрь	0	0	0	0	0	0
ноябрь	0	0	0	0	0	0
декабрь	0	0	0	0	0	0
Итого за 4 квартал:	0	0	0	0	0	0
Итого за 2 полугодие:	0	0	9	0	1145,11	583,99
Итого за 2020 год:	0	0	9	0	1669,26	851,30

В соответствии с пунктом 4 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике (указанные аварии расследуются комиссиями Ростехнадзора), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846 (далее правила) за период за 1, 2, 3 и 4 квартала 2020г аварий в ООО «Электрические сети» не было, как и за аналогичный период прошлого года.

В соответствии с пунктом 5 Правил (указанные аварии расследуются комиссиями собственника объекта электроэнергетики):

- в 1 квартале 2020г произошло – 2 аварий, без ошибок персонала Общества;
- во 2 квартале 2020г произошло – 7 аварий, без ошибок персонала Общества;
- в 3 квартале 2020г произошло –9 аварий, без ошибок персонала Общества.
- в 4 квартале 2020г произошло –0 аварий, без ошибок персонала Общества.

Основными причинами аварийных отключений является повреждение оборудования воздействием стихийных явлений (в том числе в зимний период налипание снега на провода воздушных линий (ВЛ) и деревья, стоящие вдоль ВЛ). При отсутствии воздействия неблагоприятных условий основная доля повреждаемости приходится на провода и изоляцию, а также падение деревьев из вне охранной зоны воздушных линий 10/0,4 кВ. Также имеются случаи наезда на опоры ВЛ автотранспорта при происхождении аварий (ДТП) на дорогах. Несколько внеплановых отключений выполнено по заданию МЧС России для выполнения ликвидации Ч/С (возгораний, пожаров) в зонах прохождения ВЛ и нахождения электрооборудования ЭС. Повреждение сторонними организациями КЛ-0,4 кВ при проведении земляных работ.

